

## Portrycksmätning

**Uppdrag:** Daftö camping **Punkt nr: 4**  
**Uppdragsnr:** 19135

**Installationsdjup:** 5.87 m  
**Nivå centrum filter:** +14.26  
**Nivå ök rör:** +20.57  
**Nivå markyta:** +20.13

**Spetstyp:** BAT Mk3  
**Installationsdatum:** 2019-12-12  
**Installation:** Anders Bokvist

**Loggermätning:** Ja  
 2019-12-12 16:00 – 2020-03-05 12:00



## Mätresultat

Antal mätningar: 475

	Datum	Trycknivå
Första värde:	2019-12-17 12:00	<b>+19.0</b>
Sista värde:	2020-03-05 12:00	<b>+18.8</b>
Högsta värde:	2019-12-18 00:00	<b>+19.0</b>
Lägsta värde:	2020-02-09 08:00	<b>+18.7</b>

## Portrycksmätning

<b>Uppdrag:</b>	Daftö camping	<b>Punkt nr: 4</b>
<b>Uppdragsnr:</b>	19135	
<b>Installationsdjup:</b>	<b>11.94 m</b>	
<b>Nivå centrum filter:</b>	+8.19	
<b>Nivå ök rör:</b>	+20.57	
<b>Nivå markyta:</b>	+20.13	
<b>Spetstyp:</b>	BAT Mk3	
<b>Installationsdatum:</b>	2019-12-12	
<b>Installation:</b>	Anders Bokvist	
<b>Loggermätning:</b>	Ja	
	2019-12-12 16:00	– 2020-03-05 12:00

## Mätresultat

<b>Antal mätningar:</b>	475	
	<b>Datum</b>	<b>Trycknivå</b>
<b>Första värde:</b>	2019-12-17 12:00	<b>+17.7</b>
<b>Sista värde:</b>	2020-03-05 12:00	<b>+17.6</b>
<b>Högsta värde:</b>	2019-12-18 04:00	<b>+17.7</b>
<b>Lägsta värde:</b>	2020-02-09 08:00	<b>+17.5</b>

Uppdrag: Daftö camping

Uppdragsnr: 19135

Punktnr: 4


Sammanställning  
Uppmätta grundvattennivåer/portryck

Nivå markyta: +20.13

Djup / Nivå / Spetstyp

5.9 m / +14.3 / Pp

11.9 m / +8.2 / Pp



Datum: 2020-03-20